



KUBOTA CANADA LTÉE.

Kubota Canada Ltd. rappelle les bouchons du réservoir de réserve de liquide de refroidissement de diverses tondeuses autoportées, tondeuses utilitaires et tondeuses à rayon de braquage zéro

Produits touchés

Bouchons de réservoir de liquide de refroidissement pour certaines tondeuses autoportées, tondeuses utilitaires et tondeuses à rayon de braquage zéro Kubota.

Description du produit

Le présent rappel vise les modèles 2014 à 2018 de tondeuses utilitaires compact BX, de tondeuses à rayon de braquage zéro ZD et ZG à moteur diesel et à essence et de tondeuses autoportées GR. Le numéro de modèle, l'inscription « Kubota » ainsi que la plaque signalétique sur laquelle figure le numéro de série se trouvent sur le côté de l'unité. Les produits visés par le rappel sont orange et noir.

Les numéros de modèle et de série des produits visés vendus au Canada figurent dans le tableau ci-après.

Modèle	Plage des numéros de série
GR2120-48	16256 - 16435
GR2120-54	16257 - 16438
GR2120-2-48	30002 - 37086
GR2120-2-54	30001 - 37092
ZD1011-48	10005 - 13256
ZD1011-54	10004 - 13257
ZD1021-60	10004 - 12794
ZD1211-60	10002 - 28308
ZD1211L-72	10002 - 24551
ZD1211R-60R	10002 - 20642
ZD1211RL-72R	10002 - 20454
ZD221-48	33698 - 35859
ZD221-54	33701 - 35861
ZD326P	39440 - 44820
ZD326RP-60R	12065 - 12786

ZD331LP	42720 - 43628
ZD331P	33772 - 33993
ZD331RP-60R	11015 - 11130
ZD323-60	35702 - 37252
ZG332LP-72	10672 - 10737
ZG332P-60	10688 - 10694
BX1870-1	20323 - 26934
BX2370-1	20742 - 51823
BX2670-1	20370 - 50241
BX25D-1	20002 - 52366
BX1880	10002 - 14699
BX2380	10007 - 25496
BX2680	10007 - 16378
BX23S	10005 - 25607

Identification du risque

Kubota a déterminé que dans certaines conditions de surchauffe, le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement du radiateur, s'il est obstrué, peut s'ouvrir et du liquide de refroidissement à haute température peut gicler, ce qui présente un risque de brûlures.

En date du 15 janvier 2019, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise relativement à l'utilisation du produit au Canada.

Quantité vendue

Environ 17 428 produits rappelés ont été vendus au Canada.

Période de la vente

Les produits rappelés ont été vendus de juillet 2014 à août 2018.

Lieu d'origine

Fabriqués aux États-Unis

Entreprise

Distributeur	Kubota Canada Ltd. Markham Ontario Canada

Ce que vous devrez faire

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les tondeuses autoportées, les tondeuses utilitaires et les tondeuses à rayon de braquage zéro Kubota rappelées et recevoir un nouveau bouchon par la poste avec des directives d'installation. Ils peuvent également communiquer avec un détaillant autorisé Kubota pour faire inspecter et réparer gratuitement le bouchon.

De plus, ils peuvent communiquer avec Kubota Canada Ltd. au numéro sans frais 1-800-405-6916 de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l'Est) du lundi au vendredi, envoyer un courriel (CustomerService@kubota.ca) ou consulter le site Web.

Conformément à la *Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation*, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation

(<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html>).

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits (<https://globalrecalls.oecd.org/>), qui présente d'autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.

Images

Image 1 – Tondeuse utilitaire compact, modèle BX



Image 2 : Tondeuse autoportée, modèle GR



Image 3 : Tondeuse à rayon de braquage zéro, modèle ZD



Image 4 : Tondeuse à rayon de braquage zéro, modèle ZG



Image 5 : Plaque signalétique sur laquelle figurent les numéros de modèle et de série



Image 6 : Réserve de liquide de refroidissement blanc avec bouchon jaune

Image 7 : Nouveau bouchon du réservoir de liquide de refroidissement

