

Kubota Canada Ltée. rappelle les tondeuses à rayon de braquage nul de la série Z100

Produits touchés

Tondeuses à rayon de braquage nul Kubota de la série Z100

Description du produit

Le présent rappel vise les tondeuses à rayon de braquage nul Kubota de la série Z100. Les produits rappelés étaient vendus en orange et noir.

Les numéros de modèle et de série figurent sur la plaque signalétique fixée sur le côté des tondeuses.

Numéros de modèle et de série visés par le rappel	
Modèles de la série Z100	Plage des numéros de série
Z122EBR-48	De 20300 à 21993
Z121SKH-48	De 28055 à 32849
Z125EBR-54	De 15567 à 16543
Z125SKH-54	De 26613 à 31097

Identification du risque

Kubota a cerné un problème avec les modèles de la série Z100. Le câble d'accélérateur pourrait entrer en contact avec les terminaux électriques du commutateur à clé. Le cas échéant, le câble pourrait surchauffer et faire fondre les pièces en plastique les entourant.

En date du 22 mars 2019, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise au Canada.

Quantité vendue

Environ deux produits rappelés ont été vendus au Canada.

Période de la vente

Les produits rappelés ont été vendus de juillet 2017 à janvier 2019.

Lieu d'origine

Fabriqués aux États-Unis

Entreprise

Distributeur

Kubota Canada Ltd.
Markham
Ontario
CANADA

Ce que vous devez faire

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les tondeuses rappelées et communiquer avec un détaillant autorisé Kubota pour faire inspecter et réparer gratuitement le produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec Kubota Canada Ltd. au numéro sans frais 1-800-405-6916, de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l'Est) du lundi au vendredi, envoyer un courriel (CustomerService@kubota.ca) ou consulter le site Web de l'entreprise (<https://kubota.ca/fr/parts-services/safety/notifications>).

Conformément à la *Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation*, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation

(<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securete-produits-consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html>).

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits (<https://globalrecalls.oecd.org/>), qui présente d'autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.

Images

Image 1 – Tondeuse à rayon de braquage nul Kubota, série Z100



Image 2 : Les numéros de modèle et de série figurent sur la plaque signalétique fixée sur le côté de l'unité.

